

	<b>PROTAP</b> <b>Cara Pemeliharaan Supply Fan</b> <b>dan Exhaust (SF dan EF.HRB-</b> <b>1.1) Class E Merk Frimec</b>	No : PTUTP113
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>10 SEP 2018</b>
		Paraf : 

**1 Tujuan**

Protap ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan pemeliharaan AHU Herbal (Supply Fan dan Exhaust Fan (SF & EF.HRB-1.1) Class E merk Frimec area Produksi Herbal sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

**2 Cakupan**

Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan AHU Herbal (Supply Fan dan Exhaust Fan HRB-1.2) Class E :

No.	No. Fasilitas	Nama Fasilitas	Merek	Area
1.	AHUP4-09	Supply Fan dan Exhaust Fan (SF & EF.HRB-1.1)	Frimec	Spray Dry, Vacuum Drying

**3 Penanggung Jawab**

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Utilities.

**4 Bahan dan Alat**

- 4.1 Ember, air bersih
- 4.2 Kanebo.
- 4.3 Vacuum Cleaner.
- 4.4 Cutter/pahat
- 4.5 Alkohol 70%

**5 Prosedur****5.1 Pemeliharaan 12 mingguan :**

5.1.1 Pastikan Supply Fan dan Exhaust Fan harus dalam keadaan OFF

**5.1.2 Periksa Unit Supply Fan :****5.1.2.1 Periksa kondisi fisik Pre Filter (G4) :**

5.1.2.1.1 Maximum Pressure drop 26 mm/Aq, jika Pressure Drop > 26 mm/Aq (250 pa) lakukan pembersihan atau pengantian Pre Filter.

5.1.2.1.2 Minimum pressure drop 1 mm/Aq, jika pressure drop < 1 mm/Aq (10 pa) periksa instalasi magnehelik filter, periksa pre filter jika bocor ganti.

5.1.2.1.3 Periksa kebersihan pada pre filter (G4), bila kotor maka harus dibersihkan dengan air bertekanan (maksimal pembersihan 3 kali setelah itu harus diganti).

**5.1.2.2 Periksa kondisi Medium Filter (F8) :**

5.1.2.2.1 Maximum Pressure Drop 40 mm/Aq (350 pa), jika Pressure Drop > 40 mm/Aq lakukan pengganti medium filter

5.1.2.2.2 Minimum Pressure drOp 5 mm/Aq (50 pa), jika Pressure Drop < 5 mm/Aq lakukan penggantian medium filter.

5.1.2.2.3 Periksa kondisi fisik Medium Filter, jika ada yang sobek atau cacat , lakukan penggantian.

(Medium Filter tidak bisa dibersihkan).

	<b>PROTAP</b> <b>Cara Pemeliharaan Supply Fan dan Exhaust (SF dan EF.HRB- 1.1) Class E Merk Frimec</b>	No : PTUTP113
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>10 SEP 2018</b>
		Paraf : 

5.1.2.3 Periksa kondisi *Hefa Filter* (H13) :

- 5.1.2.3.1 *Maximum Pressure drop 50 mm/Aq (450 pa), jika Pressure drop > 50 mm/Aq lakukan pengganti *Hefa Filter**
- 5.1.2.3.2 *Minimum Pressure Drop 13 mm/Aq (125 pa), jika Pressure Drop < 13 mm/Aq lakukan penggantian *Hefa Filter*.*
- 5.1.2.3.3 Periksa kondisi fisik *Hefa Filter*, jika ada yang sobek atau cacat , lakukan penggantian.  
*(Hefa Filter tidak bisa dibersihkan).*

5.1.2.4 *Blower* :

- 5.1.2.4.1 Periksa kondisi fisik vanbelt (pecah/terkelupas), ganti jika perlu.
- 5.1.2.4.2 Periksa kekencangan vanbelt, *Setting* jika perlu
- 5.1.2.4.3 Periksa baut pengunci pada support blower serta keselarasan *Pulley*.
- 5.1.2.4.4 Periksa bearing fan jika terjadi *noise/kerusakan* ganti.

5.1.2.5 Motor :

- 5.1.2.5.1 Periksa koneksi elektrik, apakah ada yang kendor.
- 5.1.2.5.2 Periksa baut pengunci motor serta disupport motor.
- 5.1.2.5.3 Periksa arus pada motor, pastikan tidak melebihi arus yang tertera pada *Name Plate*.
- 5.1.2.5.4 Periksa kondisi bearing jika terjadi kerusakan lakukan penggantian.

5.1.2.6 Bersihkan semua permukaan pada masing-masing plenum AHU dengan menggunakan *Vacuum Cleaner* secara merata, kemudian di lap dengan kanebo dan air bersih. Setelah semua bersih lakukan pengelapan bagian dalam unit dengan menggunakan alkohol 70%.

5.1.2.7 Bersihkan semua permukaan luar pada masing-masing *Section Plenum* AHU dengan menggunakan kanebo dan air bersih.

5.1.3 Periksa **Unit Exhaust Fan** (EF.HRB-1.1A & EF.HRB-1.1B) :

5.1.3.1 Periksa kondisi fisik *Pre Filter* (G4) :

- 5.1.3.1.1 *Maximum Pressure Drop 26 mm/Aq, jika Pressure Drop > 26 mm/Aq (250 pa) lakukan pembersihan atau pengantian *Pre Filter*.*
- 5.1.3.1.2 *Minimum Pressure Drop 1 mm/Aq, jika Pressure Drop < 1 mm/Aq (10 pa) periksa instalasi magnehelik filter, periksa *Pre Filter* jika bocor ganti.*
- 5.1.3.1.3 Periksa kebersihan pada *Pre Filter* (G4), bila kotor maka harus dibersihkan dengan air bertekanan (maksimal pembersihan 3 kali setelah itu harus diganti).

5.1.3.2 *Blower* :

- 5.1.3.2.1 Periksa kondisi bearing jika terjadi kerusakan lakukan penggantian.

5.1.3.3 Motor :

- 5.1.3.3.1 Periksa koneksi elektrik, apakah ada yang kendor.
- 5.1.3.3.2 Periksa baut pengunci motor serta disupport motor.
- 5.1.3.3.3 Periksa arus pada motor, pastikan tidak melebihi arus yang tertera pada *Name Plate*.

 <p><b>PROTAP</b></p> <p>Cara Pemeliharaan Supply Fan dan Exhaust (SF dan EF.HRB- 1.1) Class E Merk Frimec</p>	No : PTUTP113
	Revisi : 01
	Berlaku : <b>10 SEP 2018</b>
	Paraf : 

- 5.1.3.3.4 Periksa kondisi bearing jika terjadi kerusakan lakukan penggantian.
- 5.1.4 Pemeriksaan Accesories Valve AHU :
  - 5.1.4.1 Periksa semua baut pada Flange Valve-Valve AHU. Jangan ada yang kendor, supaya tidak ada kebocoran dalam hal koneksi antar Flange Valve-Valve AHU.
  - 5.1.4.2 Periksa kondisi power pada Two Way Motorized Valve (Power yang disupply 24 VAC). Periksa kabel control 0-10 VDC nya. Two Way motorized valve dikontrol melalui PLC.
  - 5.1.4.3 Periksa Indicator Temperature & Pressure Water Chiller pada Inlet/Outlet pipa AHU. Jika pembacaannya kurang benar sesuai actual & pecah kacanya, lakukan penggantian.
  - 5.1.4.4 Periksa Strainer dan bersihkan dari kotoran yang ada didalamnya supaya menjaga agar Flow yang masuk ke Inlet pipa AHU tetap sesuai ketentuannya dan Cooling Coil terjaga dari kotoran yang akan merusak Cooling Coil AHU nantinya.
- 5.2 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada Work Order Preventive Maintenance (WOPM).

## 6 Tindak Lanjut

- 6.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian Sparepart.
- 6.2 Ajukan Work Order (WO) jika :
  - Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian Sparepart atau jasa luar.

## 7 Lampiran

- 7.1 Formulir Work Order Preventive Maintenance (WOPM).
- 7.2 Formulir Work Order (WO).

## 8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	<b>10 SEP 2018</b>	1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma.


## 9 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.



## 10 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke :


Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b>	No : PTUTP113
	Cara Pemeliharaan Supply Fan dan Exhaust (SF dan EF.HRB- 1.1) Class E Merk Frimec	Revisi : 01
		Berlaku : <b>10 SEP 2018</b>
		Paraf : 

### 11 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Utilities dan Tata Udara	TP		10 SEP 2018
Diperiksa oleh	Asman Utilities	TP		10 SEP 2018
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		10 SEP 2018
	Manajer Pemastian Mutu	PM		10 SEP 2018

### 12 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	16 NOV 2020		Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	24 Nov 2020		protap masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	09 Sep 2022		Protap ini masih berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	09 Agu 2022		masih sesuai