

Ketentuan Umum

Troubleshooting Iron Removal

No	: XTUTP16		
Revisi	: 01		
Berlaku	02 JAN 2019		
Paraf	: \(\lambda \) .		

1. Tujuan

Ketentuan Umum ini menjelaskan dan mengidentifikasikan semua masalah *Iron Removal* serta cara penanganannya.

2. Cakupan

Ketentuan umum ini berlaku untuk cara perbaikan atau pemeliharaan *Iron Removal* di area Utilities Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

3. Tanggung Jawab

Penanggung Jawab Ketentuan Umum ini adalah Asman Utilities.

4. Prosedur

- 4.1 Indikator Kritis pada Iron Removal
 - 4.1.1. Aliran air.
 - 4.1.2. Aliran udara.

4.2 Prosedur penanganan masalah

No	MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB	TINDAKAN
1.	Kandungan zat besi tinggi	Fan mati. Spray air mampet.	Cek fan / blower sebagai aerator berfungsi baik. Perbaiki/ bersihkan spray air dalam tabung.

5. Pustaka

Manual Book Volume 25.

6. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	02 JAN 2019	Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma

7. Tinjauan Ulang

Peninjauan ulang ketentuan umum ini akan dilakukan minimal-sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

8. Distribusi

Secara umum salinan ketentuan umum ini didistribusikan Bidang Teknik dan Pemeliharaan.



Ketentuan Umum

Troubleshooting Iron Removal

 		1 101. 2 / 1
No	: XTUTP16	
Revisi	: 01	
Berlaku	:02 JAN 2	2019
Paraf	: 4	·

9. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Tata Udara, Water System & Utilities	TP	fof 2	02 san 2019
Diperiksa oleh	Asman Utilities ,	TP	h	02 Jan 2019
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP	W	02 Jan 2019
Disclayar olem	Manajer Pemastian Mutu	РМ ()	Em	02 Jan 2019

10. Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
4	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	is des lou	Spunt-	Protop masih sesucii
1.	Manajer Pemastian Mutu	13 as 20	no Affe	protop masi h sesvai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	21 Nov Re	2 f Junt.	protap Maish Sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	or jan zuzs	Mar	-Masih sesuai