

 <p>PROTAP Cara Kalibrasi Termometer Indoor-Outdoor</p>	No : PKVK068
	Revisi : 04
	Berlaku : 18 NOV 2022
	Paraf : 

1 Tujuan

Untuk memastikan ketepatan dan ketelitian hasil pengukuran alat.

2 Cakupan

Protap ini sebagai panduan untuk melakukan kalibrasi Termometer Indoor-Outdoor di seluruh Bidang

3 Penanggung Jawab

- 3.1 Pelaksana Kalibrasi
- 3.2 QA Spesialis Kalibrasi-Kualifikasi

4 Alat dan Bahan

- 4.1 Thermohigrometer kalibrator sekunder
- 4.2 Termometer standar
- 4.3 *Block Calibrator*
- 4.4 *Climatic Chamber, Airen*
- 4.5 Penunjuk waktu
- 4.6 Gelas piala
- 4.7 DIW
- 4.8 Batu es

5 Prosedur

- 5.1 Ukur suhu dan kelembaban ruangan kemudian catat dalam Formulir Catatan Kalibrasi Internal Termometer

5.2 Termometer Indoor

- 5.2.1 Pastikan *Climatic Chamber Airen* yang akan digunakan mempunyai suhu yang stabil.
- 5.2.2 Letakkan *Thermohygrometer* kalibrator sekunder berdampingan dengan *Indoor thermometer*.
- 5.2.3 Diamkan selama satu jam.
- 5.2.4 Catat nilai suhu yang didapat pada setiap alat (kalibrator sekunder dan alat yang dikalibrasi) pada lembar Formulir Catatan Hasil Kalibrasi Internal Termometer.
- 5.2.5 Lakukan pengulangan pembacaan setiap 15 menit sekali sebanyak tiga kali

5.3 Termometer Outdoor

- 5.3.1 Letakkan berdampingan sensor termometer outdoor dan termometer standar dalam gelas piala berisi batu es yang telah dihancurkan ditambah DIW (suhu 0 °C)
- 5.3.2 Pantau suhu masing – masing termometer selama satu menit dan catat suhu masing – masing termometer
- 5.3.3 Ulangi penggerjaan 5.3.1 dan 5.3.2 pada suhu 10 °C, gelas piala berisi es diganti dengan air es
- 5.3.4 Ulangi penggerjaan 5.3.1 dan 5.3.2 pada suhu 20 °C, gelas piala berisi air es diganti dengan air dingin.
- 5.3.5 Letakkan sensor termometer outdoor dan termometer standar berdampingan dalam *Block Calibrator* yang telah diset pada suhu 30 °C, pantau selama lima menit dan catat suhu masing – masing termometer.
- 5.3.6 Ulangi penggerjaan 5.2.5 pada *Block Calibrator* yang telah diset pada suhu 40 °C dan 50 °C.
- 5.3.7 Catat nilai suhu yang didapat pada setiap alat (*thermometer standard* dan alat yang dikalibrasi) pada lembar Formulir Catatan Hasil Kalibrasi Internal Termometer.
- 5.3.8 Tempelkan label Telah Dikalibrasi berwarna putih di tempat yang mudah terlihat dengan mengisi kolom Tanggal Kalibrasi, Tgl. Rekalibrasi, dan Kode Kal., penulisan nilai Koreksi

 indofarma	PROTAP Cara Kalibrasi Termometer <i>Indoor-Outdoor</i>	No : PKVK068
		Revisi : 04
		Berlaku : 18 NOV 2022
		Paraf : 

(jika ada), dan menempelkan label status Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat/Alat Rusak setelah hasil kalibrasi dievaluasi

5.4 Persyaratan

Selisih termometer uji terhadap termometer standar maksimal $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

6 Tindak Lanjut

Jika ada penyimpangan hasil pengukuran di luar spesifikasi :

- 6.1 Lakukan *adjustment* pada alat jika memungkinkan, atau
- 6.2 Tentukan faktor koreksi, atau
- 6.3 Tempelkan label rusak/TMS pada alat dan ajukan WO perbaikan ke Bidang Teknik dan Pemeliharaan melalui Bidang Pemastian Mutu.

7 Lampiran

- 7.1 Formulir Catatan Hasil Kalibrasi Internal Thermohygrometer No. F-PM-01-39

8 Pustaka

9 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
02	29 Okt 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan format dokumen sesuai dengan Ketentuan Umum Penyusunan Dokumen 2. Menambahkan pencatatan hasil kalibrasi pada CHKI (butir 5.3.7) 3. Menambahkan penempelan label Telah Dikalibrasi (butir 5.3.8)
03	02 Nov 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan warna label kalibrasi dari hijau menjadi putih pada butir 5.3.8
04	18 NOV 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambahkan climatic chamber airen (butir 4.4) 2. Mengganti AHU ruangan dengan Climatic Chamber Airen (butir 5.2.1) 3. Menghapus prosedur penulisan nomor LK dan nilai LOP pada label kalibrasi (butir 5.3.8)



10 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Pemastian Mutu.

11 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke Bidang Pemastian Mutu

12 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	QA Spesialis Kalibrasi-Kualifikasi	PM		15 Nov. 2022
Diperiksa oleh	Asman Kalibrasi, Kualifikasi dan Validasi	PM		16 Nov 2022
Disetujui oleh	Manajer Pemastian Mutu	PM		17 Nov 2022

 indofarma	<p style="text-align: center;">PROTAP Cara Kalibrasi Termometer <i>Indoor- Outdoor</i></p>	No	:	PKVK068
		Revisi	:	04
		Berlaku	:	18 NOV 2022
		Paraf	:	

13 Tinjauan

No.	Peninjaun	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Pemastian Mutu			



Catatan Hasil Kalibrasi Internal
Thermohygrometer

No.	: F-PM-01-39
Rev.	: 01
Berlaku	: 8 Agustus 2018
Hal.	: 1/2

Merek :	Bidang :
Model/Tipe :	Suhu ruang :
Kode kalibrasi :	Kelembaban :
Kapasitas :	No. Protap :
Resolusi Suhu : °C	Petugas :
Resolusi RH :	Tanggal kalibrasi :

Kalibrator yang digunakan	Kode	Tanggal kalibrasi Kalibrator

1. Pengukuran Suhu

A. Data

No.	T _{Std} (°C)	T _{Std + koreksi} (°C)	T _{Alat} (°C)	Koreksi (°C)
1				
2				
3				
4				
5				
Rata-rata				
σ_{n-1}				

Persamaan koreksi suhu standar : $y = a + bx$

NAME

No.	Sumber Ketidakpastian	Satuan	Distribusi	Nilai U _t	Pembagi	u _i	Koef., Ci	ui Ci	V
1	Reproducibility, $U_{Rep} = \sigma_{n-1}$	°C	Normal		$\sqrt{5}$	0,0000	1	0,00000	4
2	Reference Temperature , $U_{Ref} = U_{sert}$	°C	Normal		2	0,0000	1	0,00000	∞
3	Resolution of reference, $U_{Res} = \frac{1}{2} Res.$	°C	Persegi/ square		$\sqrt{3}$	0,0000	1	0,00000	∞
4	Temperature homogeneity, $U_{Unif} = \sigma_{n-1}$	°C	Normal		$\sqrt{5}$	0,0000	1	0,00000	4
5	Drift, $U_{Drift} = 10\% \times U_{95\%}$	°C	Persegi/ square		$\sqrt{3}$	0,0000	1	0,00000	∞

Ketidakpastian baku gabungan / Sum of Uncertainty , $u(D) = \text{SQRT} (\sum (u_i C_i)^2)$

Derajat kebebasan efektif / Effective degree of freedom , V_{eff}

Faktor cakupan pada tingkat kepercayaan 95 % / Coverage Factor on uncertainty 95%, K_{95%}

Ketidakpastian gabungan perluasan / Advanced Uncertainty , $U(D) = u(D) \times K_{95\%}$, dalam °C



Catatan Hasil Kalibrasi Internal
Thermohygrometer

No.	: F-PM-01-39
Rev.	: 01
Berlaku	: 8 Agustus 2018
Hal.	: 2/2

2. Pengukuran RH

A. Data

No.	RH Standar (%RH)	RH Std+koreksi (%RH)	RH Alat (%RH)	Koreksi (%RH)
1				
2				
3				
4				
5				
Rata-rata / Average				
σ_{n-1}				

Persamaan koreksi RH standar : $y = a + bx$

B. Ketidakpastian Pengukuran RH

No.	Sumber Ketidakpastian	Satuan	Distribusi	Nilai U_t	Pembagi	u_i	Koef.Ci	$u_i \cdot Ci$	V
1	$Reproducibility, U_{Rep} = \sigma_{n-1}$	%RH	Normal		$\sqrt{5}$	0,0000	1	0,00000	4
2	$Humidity reference, U_{Ref} = U_{sert}$	%RH	Normal		2	0,0000	1	0,00000	∞
3	$Resolution of reference U_{Res} = \frac{1}{2} Resolus$	%RH	Persegi		$\sqrt{3}$	0,0000	1	0,00000	∞
4	$Humidity homogeneity U_{Unif} = \sigma_{n-1}$	%RH	Normal		$\sqrt{5}$	0,0000	1	0,00000	4
5	$Drift, U_{Drift} = 10\% \times U_{95\%}$	%RH	Persegi		$\sqrt{3}$	0,0000	1	0,00000	∞
Ketidakpastian baku gabungan / Sum of Uncertainty , $u(D) = \text{SQRT}(\sum (u_i \cdot C_i)^2)$								0,000	
Derajat kebebasan efektif / Effective degree of freedom , V_{eff}								#DIV/0!	
Faktor cakupan pada tingkat kepercayaan 95 % / Coverage Factor on uncertainty 95%, $K_{95\%}$								2	
Ketidakpastian gabungan perluasan / Advanced Uncertainty , $U(D) = u(D) \times K_{95\%}$, dalam / i %RH								0,00	

3. Hasil Kalibrasi

Thermometer

No.	$T_{Standar}$ (°C)	T_{Alat} (°C)	Koreksi (°C)	Ketidakpastian, $U_{95\%}$ (°C)
1				
Kesimpulan				

Hygrometer

No.	$RH_{Standar}$ (%RH)	RH_{Alat} (%RH)	Koreksi (%RH)	Ketidakpastian, $U_{95\%}$ (%RH)
1				
Kesimpulan				

Dihitung Oleh	Tanggal	Diperiksa oleh	Tanggal	Catatan