

	PROTAP Tatacara Memasuki Ruang Produksi Kelas C Non Cephalosporin	No : PST1D003
		Revisi : 02
		Berlaku : 20 JUN 2023
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan untuk memasuki ruang produksi kelas C Non Cephalosporin untuk mencegah terjadinya resiko kontaminasi terhadap kondisi aseptis ruangan

2 Cakupan

Protap ini meliputi tata cara memasuki ruang produksi kelas C Non Cephalosporin di ruang produksi Steril Non Cephalosporin Seksi Steril Bidang Produksi



3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Supervisor dan Asman Produksi Steril



4 Bahan dan Alat

- 4.1 Pakaian kerja kelas C steril (Overall + Tutup kepala)
- 4.2 Sarung tangan karet
- 4.3 *Bootish*
- 4.4 Alkohol 70 %



5 Prosedur

<p>5.1 Di ruang koridor kelas D, masuk kedalam <i>Change Room Factory Clothes-D</i> melalui personal A/L.</p>	
<p>5.2 Di area D Shoes (Off/On) :</p> <p>5.2.1 Lepaskan sepatu dan letakan di rak sepatu</p>	
<p>5.2.2 Cuci tangan sesuai dengan Protap No.PST1D008" Tata Cara Cuci Tangan"</p>	

	PROTAP Tatacara Memasuki Ruang Produksi Kelas C Non Cephalosporin	No : PST1D003
		Revisi : 02
		Berlaku : 20 JUN 2023
		Paraf : 

<p>5.2.3 Ambil baju kerja kelas C yang telah disterilisasi</p>	
<p>5.2.4 Pakai sarung tangan karet yang sudah disterilisasi</p>	
<p>5.2.5 Duduk di <i>step over bench</i>, kemudian pakai <i>Bootish</i></p> <p>5.2.6 Segera langkahkan kaki melewati <i>step over bench</i> untuk memasuki area pemakaian baju</p> <p>5.2.6.1 Jangan menginjak lantai di "D Shoes Off/on" (area sebelum <i>step over bench</i>) setelah memakai <i>Bootish</i>.</p> <p>5.2.6.2 Jangan menginjak lantai di "area pemakaian baju kerja C" (area setelah <i>step over bench</i>) sebelum memakai <i>Bootish</i>.</p>	
<p>5.3 Di area pemakaian pakaian kerja C :</p> <p>5.3.1 Pakai pakaian kerja kelas C yang terdiri dari baju Overall + Tutup kepala, pastikan selama pemakaian baju kerja kelas C tidak menyentuh lantai.</p>	

 indofarma	PROTAP Tatacara Memasuki Ruang Produksi Kelas C Non Cephalosporin	No : PST1D003
		Revisi : 02
		Berlaku : 20 JUN 2023
		Paraf : 


5.3.2 Pastikan pakaian kerja kelas C dipakai dengan benar	
5.3.3 Desinfeksi tangan menggunakan Alkohol 70 % kemudian ratakan keseluruhan permukaan sarung tangan.	
5.3.4 Masuk ke ruang produksi kelas C Non Cephalosporin melalui personal A/L.	

6 Tindak Lanjut

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan protap ini agar segera dilaporkan kepada penanggung jawab protap

7 Lampiran

-

	PROTAP Tatacara Memasuki Ruang Produksi Kelas C Non Cephalosporin	No : PST1D003
		Revisi : 02
		Berlaku : 20 JUN 2023
		Paraf : 

8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	11 Jul 2018	Terbitan pertama
01	24 Mar 2023	Perubahan format dokumen dan logo
02	20 JUN 2023	Masa berlaku dokumen habis

9 Tinjauan Ulang


Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu

10 Distribusi

Secara umum salinan protap akan didistribusikan ke :

10.1 Bidang Produksi

11 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi Steril	PR		20 Jun 2023
Diperiksa oleh	Asman Produksi Steril	PR		20 Jun 2023
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		20 Jun 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM		20 Jun 2023

12 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			